

BV Conringplatz: Sanierung MW-Sammler „Fauler Bach“

Zustand vor Sanierung durch Relining. Bild 1 Blickrichtung Ost (gegen Fließrichtung); Bild 2 Blickrichtung West
Bild 3: Zustand nach Einzug GFK-Rohr, vor Verdämmung Ringspalt



BV Sandbreite: Kanalerneuerung; Zustand Straße vorher nachher.

Verdeutlichung zur Nutzung möglicher Synergien, wenn Straßenbaumittel ergänzend zu den Kanalbaumitteln eingesetzt werden können.

vorher


Blickrichtung 1. vom Harkker Weg



2. zum Tangermühlenweg



nachher



Kanalgraben,
der ohne
Nutzung
entsprechender
Synergien ca.
hergestellt
worden wäre

BV OWA Sternberger Teich, Kanalbau 2. BA, Volkspark und Triftweg

Verdeutlichung zur Nutzung möglicher Synergien, wenn Straßenbaumittel ergänzend zu den Kanalbaumitteln eingesetzt werden können.

Für geringfügige Mehrkosten (rd. 4.000 €) konnte die gesamte Wegstrecke zwischen Bruchweg und Triftweg (ca. 290 m) in Asphaltbauweise neu hergestellt werden, indem vom Wiedereinbau in Pflasterbauweise auf der Kanalbaustrecke (ca. 190 m) nach Abstimmung mit der Stadt im lfd. Bauverfahren abgesehen werden konnte.

Vorher



Nachher



Im Bereich der Kreuzung Triftweg/Conringstraße wurde gleichfalls deutlich über den Kanalgraben hinaus die Straßendecke erneuert, wobei hier auch die Baubereiche der Versorgungsträger kombiniert mit eingebunden und über die Firma der AEH asphaltiert werden konnten. Die Erneuerung der Gesamtkreuzung war im Rahmen des BV insbesondere aus verkehrstechnischen Gründen nicht zu realisieren.

Vorher



Nachher

