

Bekanntgabe
an den Ortsrat Barmke

Ergebnis der Kanalinspektion Am Sandmorgen/Brunsolstraße


Am 26.06.12 fand auf Veranlassung von Herrn Ortsbürgermeister Dr. Weferling in der Straße Am Sandmorgen ein Ortstermin mit Herrn Geisler (AEH) und Herrn Flemke (AEH) statt, an dem auch einige Anwohner teilnahmen. Die Anwohner berichteten von Rückstauproblemen während der letzten Starkregenereignisse im Regenwasser-Hauptkanal und den angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen.

Die Schächte des öffentlichen Kanals wurden gemeinsam geöffnet und im Übergangsbereich zur Brunsolstraße stand ein wenig Wasser in der Rohrsohle. Nach Inaugenscheinnahme der örtlichen Situation, mit dem Kastanienbestand im Bereich der Leitungstrasse parallel zur Brunsolstraße in Verbindung mit den Ereignisschilderungen der Anlieger, konnte dies als Hinweis auf ein gewisses Abflusshindernis im Bereich Brunsolstraße gedeutet werden. Die in diesen Fällen erforderliche Inspektion mit einer Kanalkamera nebst gleichzeitiger Reinigung der Kanäle war seitens der Abwasserentsorgung zugesagt worden.

Aufgrund der von den Anwohnern geschilderten Probleme und den genannten Details zur Ausführung der Grundstücksentwässerungsanlagen (beispielsweise des direkten Anschlusses von Drainageleitungen unterhalb der Rückstauenebene!) wurden die Anwohner seitens des AEH über die Rückstauthematik ausführlich informiert und auf das Erfordernis eigener Rückstausicherungen entsprechend der Regeln der Technik hingewiesen. Besonders wurde auf das Risiko hingewiesen, dass Dränagen bei Rückstau das Wasser direkt an die Hauswand transportieren und zur Kellerflutung führen können.

Die Kanalinspektion fand am 12.07.2012 statt und ergab im Kanal 110522 in der Brunsolstraße starken Wurzeleinwuchs (bis zu 40 % Querschnittsverengung) im Bereich der Rohrmuffen. Dieser wurde umgehend mit einer Fräse beseitigt, so dass die volle Leistungsfähigkeit des Kanals wieder hergestellt ist. Eine Nachkontrolle wird erforderlich und im Sommer 2013 durchgeführt, um die Wachstumsdynamik der Wurzeln abschätzen zu können und die Dringlichkeit einer Sanierung (Liner) beurteilen zu können.

Der Sachverhalt wird mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.



(Geisler)