



STADT HELMSTEDT

Stadt der Einheit

Der Bürgermeister

Helmstedt, den 27.10.2016

Im RIS unter: STN138/16

Beantwortung von Anfragen

Anfrage in der ORB-Sitzung am 07.09.2016

TOP 15.6 öS - Grabenreinigung an der Straße „Hinter den Gärten“

Der Ortsbürgermeister weist darauf hin, dass der Graben an der Straße „Hinter den Gärten“, der der FI gehöre und in den die Stadt Helmstedt das Oberflächenwasser des Gebietes leite, wieder gesäubert werden müsse, da er extrem zugewachsen sei. Er bittet die Verwaltung um Prüfung.

Die Verwaltung antwortet wie folgt:

Im Rahmen der Gewässerschau, die im vergangenen Jahr in Barmke stattgefunden hat, sind Grabenzustand und notwendige Maßnahmen im Protokoll notiert worden. Das Protokoll liegt der FI vor. Die Verwaltung wird die FI bitten, die notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Auszug Protokoll vom 11.01.2016:

4. Hinter den Gärten



Der Graben ist sehr zugewachsen, das Gewässerprofil ist aber frei und die hydraulische Funktion des Grabens ist augenscheinlich noch nicht beeinträchtigt. Der ins Abflussprofil ragende Gehölzbewuchs sollte zurückgeschnitten werden. Unterhaltungspflichtig ist die FI Barmke.

5. Graben Hinter den Gärten 2. Abschnitt



Der Graben ist in Abschnitten stark verkrutet und stellenweise liegt Totholz im Abflussprofil. Eine Grabenmäh und Räumung von Abflusshindernissen sollte durch die FI Barmke zeitnah erfolgen. Im Bereich der Ausmündung des Regenwasserkanals aus der Straße Zum Stüh ist die Böschung am Prallhang stärker ausgespült. Zur Vermeidung einer weiteren Auskolkung schlägt die UWB vor, im Rahmen der Gewässerunterhaltung eine Befestigung der Böschung mit Wasserbausteinen vorzunehmen. Verantwortlich für die Einleitungsstelle ist die Abwasserentsorgung Helmstedt; eine zeitnahe Erledigung wird zugesagt.